Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	8/05/2024

Foto1: Cambiando Chiapa

Foto 2: Aplicando pintura en puerta

Foto 3: Colocando portón de metal

Foto 4: Colocando vidrio de aula

Foto 5: Colocando piso en el aula

Foto 6: Colocando canal pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales o actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	8/05/2024

Foto7: Colocando bajada de agua pluvial

Foto 8: Reparando Cuneta de concreto

Foto 9: Reparando muro perimetral

Foto 10: Limpiando para luego Pintar muros exteriores e interiores

Foto 11: Acomodando pila de cemento

Foto 12: Colocando foco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	8/05/2024

Foto13: Trabajando base de metal para tinaco

Foto 14: Reparando estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director/a Establecimiento Público