

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHOCHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1317-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras




Foto 3: Repello y cernido de pared de baño



Foto 4: Sustitución de balcón de ventana




Foto 5: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICOCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1317-43	FECHA:	29/11/2024




Foto7: Sustitución de puertas en servicios sanitarios




Foto 8: Sustitución de estufa rural completa



Foto 9: Sustitución de plancha de metal 3 hornillas



Foto 10: Sustitución de piso de cemento líquido




Foto 11: Sustitución de mingitorios



Foto 12: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	  Firma y sello del Presidente de la OFE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	ALDEA CHICHOCHE
ESTABLECIMIENTO:	13-27-1317-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: Sustitución de portón de metal de ingreso



Foto 14: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---