

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1319-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: Reparación de chapas



Foto 8: Pintura y lijado de puerta de metal.



Foto 9: Sustitución de chimenea de metal.



Foto 10: Sustitución de estufa rural y base.



Foto 11: Sustitución de canal PVC




Foto 12: Sustitución de bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Neé Lopez Viana

CONSEJO EDUCATIVO
Ministerio De Educación

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
ALDEA EL SUJ



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1319-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de capote.



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 6: Sustrucción de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

noe Lopez vicente
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

