

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano del Coyote, Aguacatán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1320-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto1: Cambio de Techado de lámina




Foto 2: cambio de Camote



Foto 3: Cambio Estructura de madera picados y en mal estado



Foto 4: Cambio de Estructura de madera por metal



Foto 5: Cambo de canal



Foto 6: Canal en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor Mendoza Mendoza
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

