



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano del Coyote, Aguacatán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1320-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto1: Techado de lámina terminado



Foto 2: Camote terminado



Foto 3: Estructura de metal



Foto 4: cambio de Estructura de madera por estructura de metal



Foto 5: Cambio de canal



Foto 6: Canal en buen estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor Mendoza Mendoza
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P...

