



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio el Organo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1322-43	FECHA:	13/05/2023



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas de metal



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Cunetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Venancio Iux us
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio el Organo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1322-43	FECHA:	31/05/2023



Foto7: Pintura en interiores y exteriores



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico



Foto 9: Reparación y mantenimiento de sisterna/Depósitos de agua



Foto 10: Mano de obra de albañilería, electricidad y plomería



Foto 11: Reparación de cocina



Foto 12: Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Venancia lux us

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

