

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TICHON, ALDEA EL MANZANILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1323-43	FECHA:	del 12 al 25 de noviembre 2024



Foto1: acarreo de materiales



Foto 2: acarreo de materiales



Imagen

FOTO 3: fabricación de columnas y puesta de columnas



FOTO 4: levantado del muro con block para muro



Foto 5: casi terminando el muro de contención




Foto 6: Despues de haber fundido soleras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la DP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

