

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TICHON, ALDEA EL MANZANILLO
	13-27-1323-43	FECHA:	25 -11-2024 al 3-12-2024



Foto1: casi terminando el muro



Foto 2: vista General del muro



FOTO 3: colocación de block para muro perimetral




FOTO 4: colocación de postes de metal para colocar la malla para el muro perimetral



Foto 5: así quedó el muro al haber terminado



Foto 6: otra vista del muro finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

