

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajuil Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 27-1325-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto1: Las láminas Azulinc y las costaneras ya están colocadas en el corredor del Centro Educativo.



Foto 2: El techo del corredor ya estan colocadas las costaneras y las láminas Aluzinc en una ilada.



Foto 3: Las puertas de metal de los sanitarios ya estan colocadas.



Foto 4: Las puertas de metal estan siendo colocandas y pintandas.



Foto 5: Quitando el portón antiguo y colocando el portón nuevo de metal.



Foto 6: El portón de metal ya esta colocado en la entrada principal del Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Directora Centro Educativo	
---	---	--	---