

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajuil Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 27-1325-43	FECHA:	04 de diciembre de 2024



Foto 1: El techo ya finalizado con lámina troquelada Aluzinc .



Foto 2: El techo completo del corredor del Centro Educativo.



Foto 3: Las puertas de metal del Servicio Sanitario ya están colocados.



Foto 4: Las 6 puertas de metal del Servicio Sanitario finalizado y con su respectivo color Según el código del programa de Remozamiento.




Foto 5: El portón de metal de dos hojas, colocado y finalizado con su respectivo color.



Foto 6: El portón de metal de dos hojas, colocado y finalizado con su respectivo color.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lorenzo Hernández Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Directora Centro Educativo

