



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OJO DE AGUA, ALDEA EL SUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1332-43	FECHA:	19/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA



FOTO3: SUSTITUCION DE VIGAS DE MADERA POR METAL



FOTO 4: REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 5: REPARACIÓN DE VIGA CORONA



FOTO 6: REPARACIÓN DE VIGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OJO DE AGUA ALDEA EL SUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1332-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL DE TECHO



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMPARAS POR FOCOS AHORRADORES



Foto 4: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRINETES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR



Firma y Sello Director Centro Educativo

