



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA EL SUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1332-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: REPARACIÓN DE VIGA DE CORONA EN MURO DE AULAS



Foto 2: REPARACIÓN DE PAREDES DE AULAS




Foto 3: REPRCIÓN DE VIGA CORONA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VIGA DE MADERA POR METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIGA DE MADERA POR META




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA EL SUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1332-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE TUBODUCTO




Foto 2: INSTALACIONES DE CABLES




Foto 3: INSTALCIÓN DE CAJA OCTAGONALES



Foto 4: INSTALCIÓN DE CAJA RECTANGULARES




Foto 5: INSTALACIÓN DE APAGADOR



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS POR FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

