



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1333-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 1: Piso-Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 2. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3. Reparación de Red de agua potable.



Foto 4. Muro perimetrales



Foto5. Reparación Sistema eléctrico



Foto 6. Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Cacho Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Agucatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1333-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 7. Reparación de muro de contención



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Scariñas

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

