

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1333-43	FECHA:	17 de junio de 2024



Foto 1: Finalización de Reparación de Piso de torta de concreto



Foto 2: Finalización de Reparación de Piso de torta de concreto



Foto 3: Finalización de Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Finalización de Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 5: Finalización de Reparación de Red de agua potable



Foto 6: Finalización de Reparación de Red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Carrillo Cruz

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Firma]

Firma y Sello Director de la Dirección de Educación Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1333-43	FECHA:	17 de junio de 2024



Foto 7: Finalización de Muro perimetral



Foto 8: Finalización de Muro perimetral



Foto 9: Finalización de Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 10: Finalización de Reparación de Sistema Eléctrico




Foto 11: Finalización de Reparación de cocina



Foto 12: Finalización de Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Tomás Carrillo

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tres Cruces, Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1333-43	FECHA:	17 de junio de 2024



Foto 13: Finalización de Reparación de Muro de Contención



Foto 14: Finalización de Reparación de Muro de Contención



Foto 15: Finalización de Canales y Bajadas de Agua Pluvial



Foto 16: Finalización de Canales y Bajadas de Agua Pluvial

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Carrillo Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director



Firma y Sello Director Centro Educativo Público