



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA II, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1338-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: cambio de láminas



Foto 2: cambio de puertas, ventanas de metal



Foto 3: sustitución de vidrios



Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral de block



Foto 5: sustitución de deposito de agua.



Foto 6: sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPR
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas
Aguacatán, Huehuetenango, Guatemala, CA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas
Aguacatán, Huehuetenango



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA II, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1338-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de mingitorio



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo P...