



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | AGUACATÁN                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA LAGUNA II, ALDEA LAS MAJADAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-1338-43               | FECHA:                         | 31/05/2024                              |



Foto 1: cambio de láminas



Foto 2: cambio de puertas, ventanas de metal



Foto 3: sustitución de vidrios




Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral de block



Foto 5: sustitución de deposito de agua.



Foto 6: sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | AGUACATÁN                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA LAGUNA II, ALDEA LAS MAJADAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-1338-43               | FECHA:                         | 31/05/2024                              |





Foto 7: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de mingitorio



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas  
Aguacatán, Huehuetenango, Guatemala, CA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas  
Aguacatán, Huehuetenango, Guatemala, CA