



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperancita, aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-4761-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Tejado de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nueva Esperancita, aldea Exchimal.




Foto 2: Sustitución de costanera de madera por tubos de metal



Foto 3: Pintura exterior e interior del establecimiento



Foto 4: Zocalo interior y exterior del establecimiento



Foto 5: COCINA- Sustitución de plancha



Foto 6: Sustitución de base para plancha de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Espinoza

Firma y sello del Presidente de la OPA



Miranda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío Nueva Esperancita, aldea Exchimal
ESTABLECIMIENTO:	13-27-4761-43	FECHA:	22/11/2024



Fotografía 7: Cambio de tinaco, depósito de agua





Fotografía 8. Sustitución de inodoros de los baños de la escuela



Fotografía 9. sustitución de torta de concreto en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--	--