



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperancita, aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-4761-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Tejado de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nueva Esperancita, aldea Exchimal.



Foto 2: Sustitución de costanera de madera por tubos de metal




Foto 3: Pintura exterior e interior del establecimiento




Foto 4: Zocalo interior y exterior del establecimiento



Foto 5: COCINA- Sustitución de plancha



Foto 6: Sustitución de base para plancha de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío Nueva Esperancita, aldea Exchimal
ESTABLECIMIENTO:	13-27-4761-43	FECHA:	29/11/2024



Fotografía 7: Cambio de tinaco, depósito de agua





Fotografía 8. Sustitución de inodoros de los baños de la escuela



Fotografía 9. sustitución de torta de concreto en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---