

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO NEGRO, ALDEA EXCHIMAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5015-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: En Proceso el Techado de la Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Río Negro, aldea Exchimal.



Foto 2: En proceso las Costaneras del centro educativo



Foto 3: En proceso las Puertas de los servicios sanitarios




Foto 4: En Proceso de la circulación de la Escuela.



Foto 5: En proceso la pila de la Escuela de Río Negro.



Foto 6: En proceso de la puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPD



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

