

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BARRANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-5301-42	FECHA:	2/07/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: sustitución de estructura de soporte



Foto 3: reparación de muro perimetral




Foto 4: reparación de sistema eléctrico

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo

