

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JUAN DIÉGUEZ OLAVEIRRI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BARRANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-6907-42	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 3: Mejoramiento de paredes de block en aulas



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico.




Foto 5: Mejoramiento de muro de paredes de Block.



Foto 6: Mejoramiento de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JUAN DIÉGUEZ OLAVERRI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BARRANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-6907-42	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Mejoramiento de puerta de metal



Foto 2: Mejoramiento de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---