

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Buena Vista, aldea Tuisneya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0005-43	FECHA:	20/04/2024



Foto 1. Instalación de balcones en dos aulas



Foto 2. Sustitución de puertas para baños y puerta de aula




Foto 3. Sustitución de malla calvanizada




Foto 4. Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores





Foto 5. Sustitución de inodoros



Sustitución de azulejo y cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O





Firma y sello Director Centro Educativo Público

