

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Buena Vista, aldea Tuisneya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0005-43	FECHA:	21/06/2024




Foto 1. Instalación de balcones en dos aulas



Foto 2. Sustitución de puertas de baños



Foto 3. Sustitución de malla calvanizada




Foto 4. Sustitución de puerta de aula




Foto 5. Sustitución de inodoros




Foto 6. Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Buena Vista, aldea Tuisneya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0005-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 6. Sustitución de portón metálico




Foto 7. Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--