



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS DOMINGO, ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0009-43	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024



Foto No. 1 En estas imágenes se observa que se esta trabajando este renglon de trabajo de colocación de canales en el centro educativo.



Foto No. 2 Se esta trabajando la colocación de los vidrios de las ventanas de las aulas en el centro educativo.



Foto No. 3 se observa que se esta colocando las barrandas en el corredor del centro educativo para evitar accidentes en los estudiantes



Foto No. 4 En estas imágenes se observa que se esta colocando las nuevas tuberías de alta presión que durará muchos años.



Foto No. 5 se observa que se esta colocando nuevos cables electricos en las aulas del centro educativo.




Foto No. 6 Se esta trabajando la sustitucion de tomacorrientes en cada aulas del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniela Salas

Firma y sello del Presidente de la OP



B. M.

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS DOMINGO, ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0009-43	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024



Foto No. 7 Se observa que esta colocando el piso de concreto tipo torta en la bodega del centro educativo.



Foto No. 8 Se esta pintado el muro y las aulas del centro educativo.



Foto No. 9 Se observa que se esta colocando las barrandas de graderio exterior del centro educativo.



Foto No. 10 Aquí se observa que se esta colocando las bajadas de agua pluvial en los canales del centro educativo.



Foto No. 11 Se observa que se esta pintando las ventanales valcones de las aulas del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pomilia Salas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Bull

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

