

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1357-43	FECHA:	10 de marzo de 2024



Foto 1: Sustitución de techo de aula



Foto 2: Sustitución de soporte de madera




Foto 3: Canales y Bajada de agua pluvial




Foto 4: Sustitución e instalación de balcón



Foto 5: Sustitución de Portón






Foto 6: Sustitución de puerta para aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Petzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul, San Rafael Petzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1357-43	FECHA:	10 de marzo de 2024




Foto 7: Sustrucción de puerta




Foto 8: Fabricación y elaboración de Ventana para aula



Foto 9: Sustrucción de Piso




Foto 10: Sustrucción de sanitarios



Foto 11: Sustrucción de lavamanos






Foto 12: Sustrucción de pared de lámina a 5 hiladas de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

