

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Río San Juan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río San Juan, aldea Tuisneya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1359-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Ipermeabilización de loza.



Foto 2: Puertas de metal en mal estado



Foto 3: Sustitución de ventanas.



Foto 4: Sustitución de Piso



Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Pintura en muro interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Petzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Río San Juan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río San Juan, aldea Tuisneya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1359-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 7: Servicios sanitarios en mal estado y sus accesorios



Foto 8: Reparación de red de drenaje y red de agua potable.



Foto 9: Reparación de muro perimetral de block, malla, soleras intermedias y columnas.



Foto 10: Sustitución de planchas de metal de tres hornillas.



Foto 11: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 12: Reparación de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPP



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

