

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPAR IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1370-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitución de Chapa



Foto 2: Sustitución metal




Foto 3: Matenimieto de Balcones



Foto 4: Repación de Piso



Foto 5: Mantenimieto de Baranda



Foto 6: Matenimieto de Baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Directora Centro Educativo Público