

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SAN GASPAR IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-29-1370-43	FECHA	18/11/2024



Foto1: Sustitución de Chapa




Foto 2: Sustitución de Metal




Foto 3: Mantenimiento a Balcones



Foto 4: Reparación de Piso



Foto 5: Mantenimiento a Baranda



Foto 6: Reparación de Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Directora Centro Educativo Público