



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixpaltzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1369-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: proceso de repello



Foto 2: Proceso de ventanas



Foto 3: Proceso de mingitorio




Foto 4: Proceso de pila



Foto 5: Proceso de cambio de bomba de poso






Foto 6: Proceso de cambio de maya

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

