

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixpaltzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1369-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Terminación de repello




Foto 2: Terminación de ventana



Foto 3: Terminación de migitorio



Foto 4: Pila nueva



Foto 5: Terminación de cambio de bomba de poso




Foto 6: Mejoramiento de maya de circulación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

