



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Chanxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1372-43	FECHA:	4/11/2024




Foto1: Sustitución de ventanas



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal (soldaduras, lijada y pintada)



Foto 3: Sustitución de puertas de servicio sanitario





Foto 4: Mantenimiento a porton de metal




Foto 5: Mantenimiento para puertas de las aulas y bodegas (lijado y aplicación de pintura)




Foto 6: Reparacion de cableado electrico y accesorios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

