



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Chanxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1372-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Sustrucción de ventanas



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal (soldaduras, lijada y pintada)




Foto 3: Sustrucción de puertas de servicio sanitario



Foto 4: Mantenimiento a porton de metal




Foto 5: Mantenimiento para puertas de las aulas y bodegas (lijado y aplicacion de pintura)



Foto 6: Reparacion de cableado electrico y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y sello Director Centro	
---	---	---	---