

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta aldea Manaja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Manaja, San Gaspar Ixchil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1375-43	FECHA:	13/12/2024




Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Reparación de balcones




Foto 3: Reparación de balcones e instalación de ventanas de metal por PVC



Foto 4: Reparación de muro de contención




Foto 5: Reparación de balcones




Foto 6: Pendiente instalación de ventanas de metal Pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elia May Vargas

Firma y sello del Presidente de la OPR



Daniel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

