

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacpantzé, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-5402-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Sustrucción de láminas




Foto 2: Sustrucción de estructura de madera, por estructura metal




Foto 3: Mantenimiento a puerta metal



Foto 4: Sustrucción de Chapa



Foto 5: Sustrucción de puerta de metal



Foto 6: Sustrucción de barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacpantzé, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-5402-43	FECHA:	20/09/2024



Foto7: Sustitución de de estructura metal de ventanas



Foto 8: Sustitución de vidrios





Foto 9: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

