



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FI
V6

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacpantzé, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-5402-43	FECHA:	22/11/2024




Foto1: Sustitución de láminas




Foto 2: Sustitución de estructura de madera, por estructura metal




Foto 3: Mantenimiento a puerta metal




Foto 4: Sustitución de Chapa




Foto 5: Mantenimiento a puerta de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de bañandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FC
V6

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacpantzé, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-5402-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Instalación de portón




Foto 8: Sustitución de vidrios




Foto 9: Instalación mallas




Foto. 10 Instalación postes de tubos galvanizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público