



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserio La Montañita, aldea La Florida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Montañita, aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0008-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 1: sustitución de láminas



Foto 2: Sustitución de puertas de metal.



Foto 3: Aplicación de pintura en paredes exteriores e interiores,



Foto 4: Sustitución de piso



Foto 5: Sustitución de plancha de cocina.




Foto 6: Sustitución de portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OOPPE
Escuela Oficial Rural
Caserio La Montañita, Aldea La Florida
Santiago Chimaltenango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural
Caserio La Montañita, Aldea La Florida
Santiago Chimaltenango, Huehuetenango



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío La Montañita, aldea La Florida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montañita, aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0008-43	FECHA:	22 de febrero de 2024





Foto 7: Sustitución de depósito de agua.



Foto 8: Sustitución de canal PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
