



Ministerio de Educación

G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montañita, aldea La Florida.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0008-43	FECHA:	12 de julio de 2024



Foto1: Sustitución de láminas troqueladas calibre 24.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal.



Foto 3: Aplicación de pintura en paredes exteriores e interiores,



Foto 4: Sustición de piso cerámico.



Foto 5: Sustitución de plancha de cocina.



Foto 6: Sustitución de portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montaña, aldea La Florida.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0008-43	FECHA:	12 de julio de 2024



Foto7: Sustitución de depósito de agua 1750 lts.



Foto 8: Sustición de canal PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

