



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserio Tikax, aldea Loma grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio tikax, aldea Loma Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0030-43	FECHA:	3/12/2024



Foto1: trabajando pila de concreto



Foto 2: azulejos en inodoros



Foto : instalación de puerta, tinaco y ventana



Foto 4: instalación de estructura de techo



Foto 5: limpiando para luego tirar el cemento.



Foto 6: elaboración de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público