



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserio Tikax, aldea Loma grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio tikax, aldea Loma Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0030-43	FECHA:	3/12/2024




Foto 1: Pila terminada




Foto 2: inodoros con azulejos instalados



Foto 3: puerta, tinaco y ventana finalizado




Foto 4: estructura de techo finalizado




Foto 5: reparación de piso de torta de concreto finalizado




Foto 6: Mantenimiento de estufa rural finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---