



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Coyolar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0004-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: Instalación de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Instalación de estructura de soporte de metal



Foto 4: Instalación de canal colonial Pvc



Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial de tubo Pvc por tubo PVC 4"





Foto 6: Aplicación de pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FVJ

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Coyolar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0004-43	FECHA:	19/11/2024




Foto 7: Instalación de inodoros



Foto 8: Instalación de depósito de agua 1700 lt



Foto 9: Instalación de pila plastica de dos lavaderos



Foto 10: Instalación de chimenea de concreto




Foto 11: Mantenimiento a estructura de puertas y ventanas (lijado, cepillado y pintado)



Foto 12: Lijado, cepillado y aplicación de pintura de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FVJ

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Coyolar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0004-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Instalación de lamparas tipo LED y Plafoneras



Foto 2: Instalación de tomacorrientes dobles y de cableado Sólido



Foto 3: Instalación de flipon de 1 circuito



Foto 4: Instalación de interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FVJ

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

