



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Telesecundaria, Cantón San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Francisco, Unión Cantinil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0003-45	FECHA:	13 de septiembre del 2024



Foto1: Reparación de cocina



Foto 2: Reparación de cocina



Foto 3: Cubierta de lámina en mal estado



Foto 4: Cubierta de lámina



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block




Foto 6: Reparación de muro perimetral de Block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Cantón San Francisco, Huehuetenango






Foto 7: Estructura de techo en mal estado




Foto 8: Estructura de techo



Foto 9: Reparación de piso



Foto 10: Reparación de piso de cemento



Foto 11: Reparación de repello y cernido de paredes




Foto 12: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--





Foto 13 : Reparación puerta del baño



Foto 14: Reparación de puerta de baño



Foto 15 : Sustitución de Inodoro



Foto 16 : Sustitución de Inodoro



Foto 17: Sustitución de mingitorio



Foto 18: Sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo





Foto 19 : Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 20 : Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 21: Sustrucción de lavamanos




Foto 22 : Sustrucción de lavamanos



Foto 23: Sustrucción de azulejo en baño



Foto 24: Sustrucción de azulejo en baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro





Foto 25 : Sustrucción de muro perimetral



Foto 26 : Sustrucción de muro perimetral


Foto 27:

Foto 28 :

Foto 29:


Foto 30:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

