

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Telesecundaria, Cantón San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Francisco, Unión Cantinil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0003-45	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Reparación de cocina



Foto 2: Reparación de cocina



Foto 3: Cubierta de lámina en mal estado



Foto 4: Cubierta de lámina



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block (en cocina)






Foto 6: Reparación de muro perimetral de Block (en cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA, SAN FRANCISCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0003-45	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Sustrucción de estructura



Foto 8: Sustrucción de estructura



Foto 9: Sustrucción de piso de granito



Foto 10: Sustrucción de piso





Foto 11: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 12: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA, CANTÓN SAN FRANCISCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0003-45	FECHA:	25/11/2024



Foto 13: Sustrucción de purta de metal en servicio sanitario



Foto 14: Sustrucción de purta de metal en servicio sanitario



Foto 15: Sustrucción de inodoro



Foto 16: Sustrucción inodoro




Foto 17: Sustrucción de mingitorio




Foto 18: Sustrucción de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Bilingüe





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA, SAN FRANCISCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0003-45	FECHA:	25/11/2024



Foto 19 : Sustrucción de pila de cemento



Foto 20 : Sustrucción de pila de cemento




Foto 21 : Sustrucción de lavamanos



Foto 22 : Sustrucción de lavamanos



Foto 23 : Azulejo en baño




Foto 24 : Azulejo en baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA, CANTÓN SAN FRANCISCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0003-45	FECHA:	25/11/2024



Foto 25: Reparacion de muro perimetral.



Foto 26: Reparacion de muro perimetral.


Foto 27:

Foto 28:

Foto 29:

Foto 30:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

