



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0037-43	FECHA:	05/09/2024




Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Capotes en malas condiciones



Foto 3: Módulo de aula está improvisado el techo no tiene sujetadores



Foto 4: Costaneras de metal en estado óxido



Foto 5: Puerta de aula en mal estado



Foto 6: puertas de los sanitarios en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0037-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 7: Portón de malla deteriorado



Foto 8: Vidrios de ventanales quebrados



Foto 9: Estructura de metal de ventanas en malas condiciones



Foto 10: Piso del módulo de aula en malas condiciones



Foto 11: Sanitarios en malas condiciones



Foto 12: Muro de contención se desplomó

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

