

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Regadillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7005-43	FECHA:	3/09/2024




Foto1: estructura del centro educativo en la parte de adentro del Establecimiento.



Foto 2: estructura del centro educativo parte de fuera



Foto 3: Estado en que se encuentran las puertas del centro Educativo.




Foto 4: Estado en que se encuentra el techo del Centro Educativo.




Foto 5: Es el estado actual del porton del centro educativo



Foto 6: Barandales que se encuentran en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE EDUCATIVO	 Firma y Selló Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Regadillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7005-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: estado en que se encuentran los vidrios y ventanas del Establecimiento.



Foto 2: Estado en que se encuentran los balcones del Centro Educativo.



Foto 3: Estado en que se encuentran las tazas de los baños, paredes y piso.



Foto 4: Estado en que se encuentran las puertas de los baños.



Foto 5: Es el estado en que se encuentra la pintura del Centro Educativo.



Foto 6: Estado en que se encuentra la madera del Centro Educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Belarmino Vasquez</i> Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---