Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Guantan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7013-43	FECHA:	01/07/2024

Foto1: Susutitución de lamina por lamina troquelada.

Foto 2: Sustitución de soporte de madera por soporte de metal

Foto 3: Sustitución dde inodoro

Foto 4: Sustitución de pila de cemento

Foto 5: Instalación de azulejpo en estufa rural

Foto 6: Susutitución de lamina por lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia — De la E.O.R.M. Aldea Guantán, Unión Cantinil, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUANTAN — DIRECCIÓN — UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Guantan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7013-43	FECHA:	31/07/2024

Foto1: Susutitución de plancha.

Foto 2: Sustitución de candados.

Foto 3: mantenimiento de estructura.

Foto 4: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.R.M. Aldea Guantán Consejo de Padres de Familia Unión Cantinil, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUANTAN DIRECCIÓN UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO