Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Guantan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7013-43	FECHA:	15/08/2024

Foto1: Susutitución de lamina por lamina troquelada.

Foto 2: Sustitución de soporte de madera por soporte de metal

Foto 3: Sustitución dde inodoro

Foto 4: Sustitución de pila de cemento

Foto 5: Instalación de azulejo en estufa rural

Foto 6: Susutitución de lamina por lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia — E.O.R.M. Aldea Guantan — Unión Cantinil, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA — ALDEA GUANTAN — DIRECCIÓN — UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Guantan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7013-43	FECHA:	15/08/2024

Foto1: Susutitución de plancha

Foto 2: Sustitución de candados

Foto 3: Mantenimiento de estructura

Foto 4: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

De la E.O.R.M. Aldea Guantán
Consejo de Padres de Familia
Unión Cantinil, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA GUANTAN
DIRECCIÓN
UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO