



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Las Lomas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lomas, Unión Cantinil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7014-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de vidrios en ventanas



Foto 3: Sustitución de piso de torta por cerámico



Foto 4:



Foto 5: Sustitución de estufa rural de leña e instalación de azulejo



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a cada hoja se agregará un sello de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Las Lomas
DIRECCIÓN
Unión Cantinil, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Las Lomas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lomas, Unión Cantinil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7014-43	FECHA:	14/06/2024



Foto7: Fabricación e instalación de balcones en ventanas



Foto 8: Sustitución d epila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe agregar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Direct

