



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 32- 7161- 43	FECHA:	05/09/2024



Foto1: Puerta de baño deteriorada



Foto 2: Puertas de baño en mal estado



Foto 3: Baño en mal estado



Foto 4: Piso de cemento en mal estado



Foto 5: Plancha en mal estado



Foto 6: pila deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Consejo Educativo de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 32- 7161- 43	FECHA:	05/09/2024



Foto1: Pared en mal estado




Foto 2: Puertas de baño en mal estado



Foto 3: Baño en mal estado



Foto 4: techo de lámina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--