

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM,, CASERÍO CHAPUL, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0007-43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: sustitución de lámina, por lámina maxalum C26



Foto 2: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: sustitución de baranda de madera, por baranda de metal



Foto 4: Sutipución de balcones de metal



Foto 5: reparación de muro contención con block



Foto 6: sustitución de chimenea de concreto y sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aida I JL AIDA IRLANDA JIMÉNEZ LÓPEZ Firma y sello del Presidente de la OPF	MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

x

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO CHAPUL, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0007-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 7: sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: sustitución de puerta



Foto 3: sustitución de canal de metal




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Aida I JL</i> AIDA IRLANDA JIMÉNEZ LÓPEZ Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>Miguel Angel Hernández López</i> MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---