



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana No.2 Ernesto R.Lara	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 Calle 7 avenida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0015-43	FECHA:	28/02/2024



Foto No.1: Módulo de baños en mal estado



Foto No.2: Módulo de baños en mal estado



Foto No.3: Inodoros quebrados



Foto No.4: Carga láminas oxidadas



Foto No.5: Levantamiento de migitorio



Foto No.6: Techo en mal estado (filtraciones)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo

